

A teal-colored graphic with a dark teal background and a lighter teal foreground. The text is centered in white. There are several teal triangles of various sizes pointing outwards from the central text area.

« DU SÉISME D'ARETTE EN 1967 À NOS JOURS »
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
POUR LA PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE
DANS LE MASSIF PYRÉNÉEN

TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES



Estructuras edificios Lorca se comportaron bien en seísmos, según experto

09-11-2011 / 13:41 h EFE

Las estructuras de los edificios de Lorca tuvieron un "comportamiento correcto" durante los terremotos que devastaron la ciudad el 11 de mayo, según ha afirmado hoy el

Ha añadido que las estructuras de los inmuebles "se comportaron como estaba previsto" en función de los cálculos de aceleración del terreno previstos para la zona de Lorca "que estaban hechos de forma correcta y cumpliendo perfectamente" con la normativa de construcción sismorresistente.


Ha dicho también que la violencia del episodio sísmico del 11 de mayo "fue un hecho excepcional y sus consecuencias fueron excepcionales", ya que a causa de los terremotos han tenido que ser demolidas 1.164 viviendas, 139 edificios tienen declaraciones de ruina no inminente y más de 7.000 sufrieron daños de diversa consideración.


[Tweet](#)

Por comunidades


- ▶ Andalucía
- ▶ Aragón
- ▶ Baleares
- ▶ Cantabria
- ▶ Castilla La Mancha
- ▶ Castilla y León
- ▶ Cataluña
- ▶ Ceuta
- ▶ Comunidad Valenciana
- ▶ País Vasco
- ▶ Córdoba
- ▶ Extremadura
- ▶ Galicia
- ▶ La Rioja
- ▶ Madrid
- ▶ Melilla
- ▶ Murcia
- ▶ Navarra
- ▶ Sevilla
- ▶ Canarias








<http://www.sismologico.unam.mx>



Estimación de las intensidades sísmicas: aceleración máxima del suelo
M7.1 Puebla-Morelos






<http://www.sismologico.unam.mx>

PGA(cm/s²)
Intensidad MacroSísmica

Tabla 1. Aceleraciones máximas registradas en algunos en sitios del Valle de México, del temblor del día 19 de septiembre de 2017.


Sitio	Aceleración Máxima registrada (Gal)
Tlamacas, Edo. Mex	112
Ciudad Universitaria	54
Coyoacán	60
Tláhuac	32
Cuajimalpa	20
Tlalpan	90








ESPECTRO TERREMOTO DE LORCA



ESPECTROS DE RESPUESTA







TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES



La inspección de edificios de Lorca concluye que cerca del 60% de ellos es habitable

- ▶ Un 28,61% de las estructuras sufren daños y están marcados en amarillo
- ▶ En el 13,63% de los edificios, marcados en rojo, no se puede entrar
- ▶ La ministra de Defensa, Carme Chacón, asegura que "queda mucho por hacer"

14.05.2011 | actualización 16h16

Por
AGENCIAS

El 57,76% de los edificios del casco urbano de Lorca (1.597 de 2.765), mayoritariamente viviendas, han sido declarados **habitables**, después de que el pasado viernes por la noche terminara la inspección y evaluación de daños causados por los terremotos, según han informado a Efe fuentes municipales.

Los 26 equipos de arquitectos y aparejadores que han inspeccionado la ciudad en 48 horas han marcado con **color amarillo el 28,61% de las construcciones** (791). Esas viviendas requieren una reparación antes de que puedan ser ocupadas de nuevo y, por lo tanto, solo se permite acceder a ellas de forma momentánea.







GUÍA DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE DAÑOS DEBIDOS AL SISMO EN EDIFICIOS - I



Región de Murcia

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO



AYUNTAMIENTO DE LORCA

F H E C O R ■
Ingenieros Consultores



TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES





VOLVO

AYTSA
SISTEMA GUINCHAS DE TRACCION

VOLVO

PARISI





ETOSA

C.C. La Alameda
Medicine World
BAR-RESTAURANTE
Delivery

AYTSA

868 922 299

AYTSA

AYTSA

AYTSA



"Un año después del seísmo, nos enfrentamos a un cuadro más que decepcionante", afirma Antonello Alici, secretario general de [Italia Nostra](#). Pese a las promesas del G-8, "las obras de rehabilitación en el centro de L'Aquila todavía no han empezado y falta la voluntad del Gobierno de salvar la riqueza artística destrozada por el terremoto", según afirma Italia Nostra, asociación por el cuidado del patrimonio artístico nacional.



Pese al gran esfuerzo en la reconstrucción, las huellas del terremoto y el maremoto del 11 de marzo de 2011 en Japón todavía sobrecogen. Más de 343.000 siguen desplazadas...

El País

4 marzo 2012



TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES









7 77 59

arlos.net

ALUMINIOS
CARLOS

tanas Alum. y PVC

paras de baño

Cristal

Terrazas

ersianas

squiteras

Toldos

s en Pladur

8 47 77 59




TOP QUALITY CONSTRUCTION



FASTEST INITIAL SURVEY




EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES











STOP

7557 BPC

NCE

TRIS

CONTRA CRIMES
SERBETTA



PERFUMERIA ROSA



P
PERMITIDO SOLAMENTE
A
RESIDENTES
CON
TARJETA
ZONA
O.R.A.

ALVOLA
962 40 62 77

6825 F PP

TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES



FR









26

Small white notice or sign posted on the wall to the right of the door.





93 48 14

CUSCO
COMIDA
TRADICIONAL
PARA LLEVAR
44 48 61

MoneyGram
Envío de Dinero

GRUAS
AVASAL

Man in blue shirt



TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES





VOLVO

AYTSA
Arrendo y Mantenimiento S.A.

VOLVO


PAJELI





¡WEAK STORY!





TOP QUALITY CONSTRUCTION

FASTEST INITIAL SURVEY

EFFECTIVE MANAGEMENT

BEST REPAIR MEASURES






















ALARMA
CONECTADA
Fichet-Bauche
902 234 235
(24 Horas)





ASCENSOR Nº
3835





mingote^c





Parapets



Walls



Masses



Masses



Short columns




Short columns









ESCOLA INFANTIL
PEQUES

